# 超声 分散、模拟和数字输出 型号 UA18CAD......TI





- 圆柱形 M18 PBT 外壳感应距离: 50-2200 mm电源: 15 至 30 VDC
- 输出: 0-10 VDC 或 4-20 mA, 一个开关输出 NPN 或 PNP、NO 或 NC
- 线性错误 1% • 重复性 0.5%
- 波束角。±7° 或 ±8°
- 防护措施: 短路、反极性和过压
- 防护等级 IP 67
- 2 m 线缆或 M12 插头

## 产品说明

一系列分散超声传感器,传感范围 50-400 mm、100-900 mm 和 200-2200 mm,分辨率低至 1.0 mm。传感器包含模拟和数字输出。输出为 0-10V 或 4-20 mA,数字输出 NPN 或

PNP、NO或 NC, 形成窗口检测。传感器是距离测量、液位测量、直径测量或循环控制的理想选择。由于微处理器控制的使用,数字过滤使传感器不受大多数电磁干扰。

订货信息	UA18CAD04NGM1TI
超声传感器 ————————————————————————————————————	

## 型号选择

外壳 直径	连接	额定工作 距离 ( <b>S</b> <sub>n</sub> )	模拟 输出	数字输出 NPN/PNP	订购编号
M18	插头 M12	50-400 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 04 NG M1 TI
M18	线缆	50-400 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 04 NG TI
M18	插头 M12	50-400 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 04 NK M1 TI
M18	线缆	50-400 mm	0-10 V	NPN	<b>UA 18 CAD 04 NK TI</b>
M18	插头 M12	50-400 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 04 PG M1 TI
M18	线缆	50-400 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 04 PG TI
M18	插头 M12	50-400 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 04 PK M1 TI
M18	线缆	50-400 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 04 PK TI
M18	插头 M12	100-900 mm	4-20 mA	NPN	<b>UA 18 CAD 09 NG M1 TI</b>
M18	线缆	100-900 mm	4-20 mA	NPN	<b>UA 18 CAD 09 NG TI</b>
M18	插头 M12	100-900 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 09 NK M1 TI
M18	线缆	100-900 mm	0-10 V	NPN	<b>UA 18 CAD 09 NK TI</b>
M18	插头 M12	100-900 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 09 PG M1 TI
M18	线缆	100-900 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 09 PG TI
M18	插头 M12	100-900 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 09 PK M1 TI
M18	线缆	100-900 mm	0-10 V	PNP	<b>UA 18 CAD 09 PK TI</b>
M18	插头 M12	200-2200 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 22 NG M1 TI
M18	线缆	200-2200 mm	4-20 mA	NPN	<b>UA 18 CAD 22 NG TI</b>
M18	插头 M12	200-2200 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 22 NK M1 TI
M18	线缆	200-2200 mm	0-10 V	NPN	<b>UA 18 CAD 22 NK TI</b>
M18	插头 M12	200-2200 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 22 PG M1 TI
M18	线缆	200-2200 mm	4-20 mA	PNP	<b>UA 18 CAD 22 PG TI</b>
M18	插头 M12	200-2200 mm	0-10 V	PNP	<b>UA 18 CAD 22 PK M1 TI</b>
M18	线缆	200-2200 mm	0-10 V	PNP	<b>UA 18 CAD 22 PK TI</b>



# 规格

额定工作距离 (S <sub>n</sub> )	参考目标: 1 mm 金属轧制表面。 CAD04: 100 x 100 mm CAD09 和 CAD22:
	200 x 200 mm
UA18CAD04	50 - 400 mm
UA18CAD09	100 - 900 mm
UA18CAD22	200 - 2200 mm
盲区	
UA18CAD04	≤ 50 mm
UA18CAD09 UA18CAD22	≤ 100 mm ≤ 200 mm
重复性	0.5%
	1%
波束角	1 70
ルスボー UA18CAD04	±8°
UA18CAD09	±7°
UA18CAD22	±7°
灵敏度	
按钮	P1 (最远设定点)
八並安	P2(最近设定点)
	1 mm
	0.1%/°C @ -20° 到 +60° C
温度补偿	是
磁滞 (H)	最小 1%
额定工作电压 (U <sub>B</sub> )	15 到 30 VDC (含波纹)
波纹 (U <sub>rpp</sub> )	≤ 5%
空载电流 (I <sub>o</sub> )	
UA18CAD04	45 mA @ U <sub>B</sub> max
UA18CAD09 UA18CAD22	45 mA @ U <sub>B</sub> max 50 mA @ U <sub>B</sub> max
连续输出电流	Jo IIIA & OBIIIAX
数字输出(I)	
最大负载电容 100 nF	500 mA
_UL508 规格	100 mA
短时输出电流	
数字输出(I)	500 4
最大负载电容 100 nF	500 mA
UL508 规格 最小工作电流	100 mA
数字输出 (I)	0.5 mA
关断电流数字输出 (I <sub>,</sub> )	10 μΑ
电压降数字输出 (U <sub>a</sub> )	≤ 2.2 VDC @ I₂ max.
保护数字输出	短路、过压和电极反接
	<b>应岭、过压作电</b>
输出模拟输出 NG 或 PG 类型	4 至 20 mA
NK 或 PK 类型	0 至 10 VDC
负载	
4 到 20 mA	最大 500 Ω
0 到 10 VDC	最小 3 kΩ
载波频率	
UA18CAD04	400 kHz
UA18CAD09 UA18CAD22	300 kHz 200 kHz
ONTOURDEE	ZOO NI IZ

工作频率数字输出 (f)	
***	< 10 ∐7
UA18CAD04	≤ 10 Hz
UA18CAD09	≤ 4 Hz
UA18CAD22	≤ 1 Hz
响应时间,关到开	
数字输出 (t <sub>on</sub> )	
UA18CAD04	≤ 50 mS
UA18CAD09	≤ 125 mS
UA18CAD22	≤ 500 mS
响应时间,开到关	
数字输出 (t <sub>off</sub> )	
数子福田(t <sub>OFF</sub> ) UA18CAD04…	≤ 50 mS
UA18CAD04	≤ 125 mS
UA18CAD22	≤ 500 mS
响应时间模拟输出	≤ 500 mS
通电延迟	≤ 500 mS
输出功能,开路集电极	
按传感器类型	NPN 或 PNP
输出开关功能	一个开路集电极晶体管输出
ᇄᆈᄼᄼᄽᄱ	要配置为:
	输出为 N.O 或 N.C. 的窗口
	功能。
	具有正负斜率的模拟输出。
 指示输出开	黄色 LED
	奥巴 LED
环境	
安装类别	III (IEC 60664/60664A;
	60947-1)
污染等级	3 (IEC 60664/60664A;
	60947-1)
防护等级	IP67 (IEC 60529; 60947-1)
环境温度	
工作	-20° 到 +60°C
	(-4° 到 +140°F)
存放	-35° 到 +70°C
14 /22	(-31° 到 +158°F)
+E=h	
振动	10 到 55 Hz, 1.0 mm/6g
	(IEC/EN 60068-2-6)
冲击	30 g / 11 mS, 3 个方向
	(IEC/EN 60068-2-27)
额定绝缘电压	< 500 VAC (rms)
<u></u> 外壳	
机身材料	PBT
前盖材料	环氧树脂玻璃
n	外 乳 例 加 圾 讷 Grilamid
后盖材料, 线缆	Grilamid
<sub>加                                    </sub>	POM
微调电容器周围密封	TPE
做 順 电 谷 岙 局 图 密 到 前 密 封 材 料	IFE
則 畓到 杓 秤 UA18CAD04	TDE
	TPE
UA18CAD09	TPE
UA18CAD22	PBT
接头	
线缆	PVC, 灰色, 2 m,
IT. N	$4 \times 0.32 \text{ mm}^2$ , $\emptyset = 4.7 \text{ mm}$
插头	M12, 4 针 (CON.14 系列)
上紧扭矩	≤ 1 Nm




## 规格 (续)


重量

线缆版 插头版 98 g 35 g CE 标记是认证cULus (UL508)


### 布线图





#### 检测范围




## 尺寸









#### 编程设置

感测点 P1 (最长距离) 和 P2 (最短距离) 的常规设置与传感器类型或功能无关。


- 1) 将传感器安装到所选的应用中。
- 2) 将目标放在传感器前面的最大必要距离点 (P1), 然后短暂按下教导按钮。黄色LED指示灯先关闭, 然后再打开, 然后开始闪烁。距离 (P1) 现在保存在传感器中, 目标可以移动。I)
- 3) 将目标放在传感器前面的最小必要距离点 (P2), 然后短暂按下教导按钮。黄色 LED 熄灭, 然后闪烁 5 次。此时, 距离 (P2) 现在保存在传感器中, 目标可以移动。II)
  - I) P1 可通过移除传感器前面的目标设置为超过传感器系列规格的最大值。按住教导按钮超过一秒钟,感测距离将设置为仅适用于此传感器的唯一距离。不要对模拟输出使用此功能。
  - II) 第二个开关点可设置为最小值,方法是将目标置于靠近传感器头附近的盲区内,或在教导时用手盖住传感器头。

#### 具有一个数字输出和一个模拟输出的传感器 UA..CAD..PG/PK/NG 或 NK 类型

1) 原厂设置对于数字输出是常开 (N.O.), 对于模拟输出是正斜率。




2) 要将斜率反向为负并且将 N.O. 输出反向至 N.C., 请按住教导按钮 8 秒钟(UA18CAD22 为 12 秒钟), 直到黄色 LED 快速闪烁。释放教导按钮, LED 将闪烁 5 次, 以确认功能变更。



3) 要切换回负斜率或 N.O. 输出, 请重复步骤 2。

## 安装提示



## 交付内容物

- 超声传感器: UA18CAD....
- 安装说明
- 安装件:

2 x M18 螺母

2 x 橡胶垫圈

• 包装: 35 x 107 x 173 mm 纸箱