


Overvågningsrelæer

Strømmåletransformator, 1-faset AC

Type MI 5, MI 20, MI 100, MI 500



- 1-fasede strømmåletransformatorer til brug i forbindelse med strømmålerelæer og belastningsvagter: DUA01, PUA01, DIB02, PIB02, DIC01, PIC01, DWA01, PWA01, DWB01, PWB01, DWB02, PWB02, DWB03, PWB03, S 180, H 479
- Måleområder:

MI 5:	0.5 - 5 AAC
MI 20:	2 - 20 AAC
MI 100:	10 - 100 AAC
MI 500:	50 - 500 AAC

Produktbeskrivelse

AC strømmåletransformator med måleområderne 5, 20, 100, 500 AAC. Spændingsudgang 4 V_p ved nominel strøm.

Bestillingsnøgle

MI 500

Type _____
Måleområde _____

Typevalg

Måleområde	Type nr.
5 AAC	MI 5
20 AAC	MI 20
100 AAC	MI 100
500 AAC	MI 500

Indgangsspecifikationer

	MI 5	MI 20	MI 100	MI 500
Måleområde	0,5 - 5 AAC	2 - 20 AAC	10 - 100 AAC	50 - 500 AAC
Max. strøm (vedvarende)	20 AAC	50 AAC	250 AAC	750 AAC
Max. spidsstrøm (t = 30 s)	40 AAC	85 AAC	325 AAC	1000 AAC
Frekvensområde	40 Hz-1 kHz	40 Hz-1 kHz	40 Hz-1 kHz	40 Hz-1 kHz
Isolationsspænding				
Indgang-udgang	1000 VAC _{rms}	1000 VAC _{rms}	1000 VAC _{rms}	1000 VAC _{rms}
Overspændingskategori	IV (IEC 60664)	IV (IEC 60664)	IV (IEC 60664)	IV (IEC 60664)
Isolationsspænding				
Isolationsspænding Transientbeskyttelse	6 kVAC _{rms} 12 kV (1,2/50 µs)			
Egetforbrug	< 100 mW/5 A	< 100 mW/20 A	< 0,5 W/100 A	< 6 W/500 A

Udgangsspecifikationer

	MI 5	MI 20	MI 100	MI 500
Spændingsudgang (T _A = 20°C, R _L = 9.5 kΩ)	0,4 - 4 V _p			
Udgangsimpedans	< 700 Ω	< 200 Ω	< 40 Ω	< 10 Ω
Nøjagtighed @ nominel indgangsstrøm	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
Temperaturdrift	± 0,1% pr. °C			
Isolationsspænding (kabel)	250 VAC _{rms}	250 VAC _{rms}	250 VAC _{rms}	250 VAC _{rms}

Generelle specifikationer

Forureningsgrad	3 (IEC 60664)
Omgivende temperatur	- 20° til + 60°C (- 4° til + 140°F)
Hus	
Dimensioner	MI 5, MI 20 MI 100, MI 500
Materiale	52 x 45 x 16 mm 95 x 67.5 x 20 mm ABS
Vægt	MI 5, MI 20 MI 100, MI 500
	70 g 270 g
Tilslutningskabel	
MI 5, MI 20	1 m, 2 x 0.25 mm ²
MI 100, MI 500	2 m, 2 x 0.25 mm ²
Godkendelse	UL
CE-mærkning	Ja

Funktionsbeskrivelse


Kablet føres gennem hullet i strømtransformatoren. Føres kablet gennem hullet flere gange, er det muligt at reducere måleområdet (det nominelle måleområde delt med antal viklinger).

ved en virkelig strøm på 10 A.

Udgangen vil være proportional og i fase med den målte strøm. 4 V_p svarer til den nominelle strøm (f.eks. 20 AAC ved brug af MI 20).


Hvis kablet eksempelvis føres 5 gange gennem hullet, vil strømmåletransformatoren registrere en strøm på 50 A

Forbindelsesdiagrammer



Dimensioner

MI 5, MI 20



MI 100, MI 500

