


# Relés de Control de Tensión e Intensidad Transformadores Monofásicos de Intensidad de CA Modelos MI 5, MI 20, MI 100, MI 500



- Convertidores monofásicos de CA para utilizar con los relés de control modelos: DUA01, PUA01, DIB02, PIB02, DIC01, PIC01, DWA01, PWA01, DWB01, PWB01, DWB02, PWB02, DWB03, PWB03, S 180
- Escalas de medida:
 

MI 5:	0,5 - 5 ACA
MI 20:	2 - 20 ACA
MI 100:	10 - 100 ACA
MI 500:	50 - 500 ACA

## Descripción del Producto

Convertidores de intensidad (4 V<sub>p</sub>) es proporcional a la intensidad medida. CA. La tensión de salida (0,4 -

## Código de Pedido

**MI 500**

Modelo \_\_\_\_\_  
Intensidad de entrada \_\_\_\_\_

## Selección del Modelo

Intensidad de entrada	Modelo N°
5 ACA	MI 5
20 ACA	MI 20
100 ACA	MI 100
500 ACA	MI 500

## Especificaciones de Entrada

	MI 5	MI 20	MI 100	MI 500
<b>Escala de intensidad</b>	0,5 - 5 ACA	2 - 20 ACA	10 - 100 ACA	50 - 500 ACA
<b>Intensidad máx. (continua)</b>	20 ACA	50 ACA	250 ACA	750 ACA
<b>Intens. máx. sobrecarga (t = 30 s)</b>	40 ACA	85 ACA	325 ACA	1000 ACA
<b>Banda de frecuencia</b>	40 Hz-1 kHz	40 Hz-1 kHz	40 Hz-1 kHz	40 Hz-1 kHz
<b>Tensión de aislamiento</b>				
Entrada-Salida	1000 VCA <sub>RMS</sub>	1000 VCA <sub>RMS</sub>	1000 VCA <sub>RMS</sub>	1000 VCA <sub>RMS</sub>
<b>Categoría de sobretensión</b>	IV (IEC 60664)	IV (IEC 60664)	IV (IEC 60664)	IV (IEC 60664)
<b>Resistencia dieléctrica</b>				
Tensión dieléctrica	6 kVCA <sub>RMS</sub>	6 kVCA <sub>RMS</sub>	6 kVCA <sub>RMS</sub>	6 kVCA <sub>RMS</sub>
Impulso de tensión soportada	12 kV (1,2/50 µs)			
<b>Consumo</b>	< 100 mW/5 A	< 100 mW/20 A	< 0,5 W/100 A	< 6 W/500 A

## Especificaciones de Salida

	MI 5	MI 20	MI 100	MI 500
<b>Salida de tensión</b>				
(T <sub>A</sub> = 20°C, R <sub>L</sub> = 9.5 kΩ)	0,4 - 4 V <sub>p</sub>			
<b>Impedancia de salida</b>	< 700 Ω	< 200 Ω	< 40 Ω	< 10 Ω
<b>Tolerancia de tensión de salida</b>	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
@ intensidad nom. de entrada				
<b>Variación de temperatura</b>	± 0,1% por °C			
<b>Tensión de aislamiento (cable)</b>	250 VCA <sub>rms</sub>	250 VCA <sub>rms</sub>	250 VCA <sub>rms</sub>	250 VCA <sub>rms</sub>

## Especificaciones Generales

<b>Grado de contaminación</b>	3 (IEC 60664)
<b>Temperatura ambiente</b>	-20 a +60°C (-4 a +140°F)
<b>Caja</b>	
Dimensiones MI 5, MI 20	52 x 45 x 16 mm
MI 100, MI 500	95 x 67.5 x 20 mm
Material	ABS
<b>Peso</b>	MI 5, MI 20 MI 100, MI 500
	70 g 270 g
<b>Cable de conexión</b>	
MI 5, MI 20	1 m, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
MI 100, MI 500	2 m, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
<b>Homologaciones</b>	UL
<b>Marca CE</b>	Si

## Modo de Operación

El hilo conductor en el que se mide la intensidad pasa a través del orificio central del convertidor de intensidad.

Pasando varias veces este hilo por el orificio, se pueden medir intensidades por debajo de la gama de medida del convertidor.


gistrará 50 A si la intensidad en el conductor es de 10 A.

En amplitud y fase la tensión de salida es proporcional a la intensidad de fase medida.

4 V<sub>pico</sub> será igual al valor RMS de la intensidad nominal de fase.

Si se pasa, por ejemplo, el conductor 5 veces por el orificio central, el convertidor re-

## Diagramas de Conexiones



## Dimensiones

